










Motor+
Getriebe

fischer[®]technik







Batteriehalter ist nicht geeignet für wiederaufladbare Akkus









Motor + Getriebe




Handhabung · Handling · Mode d'emploi · Gebruiksaanwijzing ·
 Manipulación · Istruzioni di montaggio · Handledning

















0 50 60 mm











4




4




1


0 50 60 80 110 mm




2








0 110 mm




0 80 110 mm












0 60 mm











1



2



3

110 mm

80

50

0


80

50


110

110





1




2



110


0

110 mm



3

0 60 mm



3

